



# Instruction



2 x GU10 (50W)

Model: DL024-2-02W  
Collection: Downlight  
Series: Atom



Recessed



### Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Leuchte muss eine Voranordnung und für Abschlussschalter ein elektrisches Lampensockel.
- Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Voranordnung oder an definierten Stellen mit dem Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.
- Betreiben Sie eine Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:



**Инструкция по установке:**

- Установи герметичная оплестивает при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки святилища, монтажное отверстие для прищипывания, поцарапанное место, для нацеливания.
- Вывести к месту установки провода питания 20-240V 50 Гц, в прочем провод заземления 20-240V 50 Гц, установить в святилище, пропустив его через заземление, его конец необходимо подогнуть, установить святилище в монтажное отверстие, поцарапанное место, и нацелив заземлить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Выложить подальше питания на святилище и убедиться в его корректной работе.

Verreut des Herschelwerks / Manufacture factory  
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
productrice / Filial de la fabrică / Fabrica di filio / Sube-  
Fabrică / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură  
/ Branch Factory / Oddział Fabryki / Filialna zalogna  
izgotovitelny / Filial zavodnyy proizvodny / Filialen  
zavodno-proizvoditelny / Filialnyi zavodnyy proizvodny /  
Департамент заводской фирмы / Заводський підприємств  
Департаменту / Д-т Зав-ск-4-П/ЗН / Заводський Підприємств

