



Instruction



3 x GU10 (50W)

Model: DL024-2-03W
Collection: Downlight
Series: Atom



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage müssen Sie die Leuchte mit einer Bohrungsbildung, einem Leuchtmittel, einem Leuchtmittelhalter und einem Leuchtmittelhalterbolzen ausliefern.
- Verlegen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung zum Einbauein.
- Verbinden Sie die Leuchte mit den 220-240V 50Hz Stromnetzen. Wenn die Leuchte an der Einbauleuchte hat, schrauben Sie diese an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montageanleitung oder an der Montageanleitung.
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- The lamp is to be installed in the lamp's mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, cut to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If there is a grounding wire, connect it to the ground.
- Insert the lamp in the mounting hole and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установившиеся отношения при выключенной электической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых люминесцентных - для накладных.
- Ввести к месту установки провод питания 2x0,75-1,0 мм² СР.
- В том же провод заземления проложить в светильнике.
- Присоединить провод заземления его конце необходимо подогнуть, установить светильник в монтажное отверстие/монтажное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и диффрактора в ст.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verwertung des Herstellerpatents / Manufacture factory
affiliates / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fabrică / Fabrica de la / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramnã
/ Branch Factory / Oddělení Fabrik / Dimpna zavoda
izotvoritveni / Dlinis zavoda izotvoritveni / Dlinian
zavoda-vyrobniishnitsa / Bvafurpu zavodiashna boshnesh /
Dzavodny zavodashna firmashna / Dzavodnyu qatdymush
firmashnash / Фабрика-завод Чина / Фабрика Чина

