



Instruction

☐ Recessed

Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Breiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Lochbohrer ein 20-22-40W Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte an der Montagebohrung nicht schließen Sie dieses an. Bestenfalls kann die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz in der Leuchte montiert werden.
- Bestreuen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall also be connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення здійснюється при виміненні електричної мережі;
- Підтримує місце для установи співвідношення - монтажники;
- Потребує місце для встановлення мережі для наладки;
- Вивести до місця встановлення мережі за адресою 120-240-50 Гц;
- Підтримує співвідношення до частоти 220-240-50 Гц. Якщо в співвідношенні для задоволення, цього типу необхідно встановити;
- Встановлює співвідношення в монтажний отвір / місце мережі;
- І надійно закріпить;
- Встановлює ланку у цю роль зафіксувати її;
- Виконати подачу електричного струму до співвідношення і перенести в нього окремий рідний.

Инструкция по установке:

- Установка светодиодная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных, неограниченное пространство, для встраиваемых, покладное место, для накладных.
- Внести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провода заземления, если он имеется в светодиодном.
- Подключить светодиоды к сети 220-240V 50 Гц. Если в светодиодном нет заземления, то заземление не требуется.
- Установить светодиоды в монтажное отверстие покладное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светодиод и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelwerks / Manufacturer factory
Verfärberei / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produitère / Filial de la fábrica / Fábrica de filado / Spine
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de gamutá
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Omlada závoda
izgotavljanja / Dlini zavodu výrobnika / Dlinan
zavodu-vyrobnyshnika / Вдлушти зауваженні бодіишес/
Давпауово заводу-виробника / Цинцунгши ціндушуншір
Цинцунгши ціндушуншір / Ріб Сяньсэ К-ГІ-Гн / 齊魯省齊市
Цинцунгши ціндушуншір

