


Instruction



1 x GU10 (50W)


Model: DL030-2-01W

Collection: Downlight

Series: Yin



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für die Montage müssen Sie die Leuchte mit einer Montagebohrung mit einem Durchmesser von 10 mm bohren.
- Verlegen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung zum Einbaueinzel.
- Verbinden Sie die Leuchte mit den 220-240V 50Hz Stromleitern. Wenn die Leuchte eine Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Schließen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder an definierten Montagepunkten an.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- The lamp is to be installed in the lamp's mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, cut to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If there is a grounding wire, connect it to the ground.
- Insert the lamp in the mounting hole and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установившиеся отношения при выключенной электической сети.
- Подготовку места для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место – для накладных.
- Выезды к месту установки лампы питания 70-240 В, 50 Гц, в том числе проезд заземляющих кабелей в светильнике.
- Проверку наличия и качества электропитания в светильнике, предусмотренного заводом-изготовителем, его соответствие подлинности.
- Установку светильника: монтажное отверстие/посадочное место и наличие заземления.
- Установку лампы в корпус и маркировку ее.
- Выезды подкуп питания на светильник и установка в его корпусной корпус.

Verwertung des Herstellerpatents / Manufacture factory affilite / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Sube Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură / Branch Factory / Oddział Fabryki / Димала завоода извозовачи / Динла заводна виробника / Дилант завода-виробниківка / Брандпул заступница бонитнес / Дипозитив завоадина фирмани / Шундупул цитидупулш

