


Instruction




1 x GU10 (50W)

Model: DL033-2-01B
Collection: Downlight
Series: Zoom



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage der Leuchte ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm erforderlich. Bohren Sie die Bohrung mit einem Leuchtenbohrer in die Wand. Bohren Sie die Bohrung in der Mitte des Leuchtenbohrers.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsabzweig zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am definierten Montageort mit dem Stromkabel.
- Betreiben Sie eine Glühlampe in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-400/50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-400V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює шліпінна зачіпка на місцях при вивантаженні електричних мереж.
- Прогрунтує місце для установки шліпінної накладки.
- Підготує місце для встановлення шліпінної накладки 50 Гц.
- Втручається до підключення шліпінної накладки.
- Підготує шліпінну на накладку 220-240В 50 Гц. Якщо в шліпінну передається діоді заведення, то шліпінну необхідно підготувати.
- Встановлює шліпінну на накладку типу / поєднане місце
- і надійно закріплює.
- Встановлює лампу у щільно зафіксувати її.
- Виконує ланку електричного струму до шліпінної і перевіряє його.
- Якщо окладу не роби.

Инструкция по установке:

- Установлю герметичность сопоставления при выключенной электростанции.
- Подготавливаю место для установки святильника, монтажное отверстие для притвращения, покоемное место для наладки.
- Вывести к месту установки провода питания 20-200 А, 50 П, в том числе провод заземления, если он имеется в святильнике.
- Устанавливаю святильник, проверяю надежность его крепления, подтягиваю, присоединяю провод заземления, его надежно подключаю к заземлению.
- Устанавливаю святильник в монтажное отверстие, покоемное место и нацеливаю заземлять.
- Устанавливаю лампу в цоколь и фиксирую ее.
- Выполняю подачу питания на святильник и убеждаюсь в его корректной работе.

Verreut des Herschelwerkes / Manufacture factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productrice / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Sube-
Fabrică / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica da ramunță
/ Branch Factory / Oddział fabryki / Filialna zaołowa
wytwarzająca / Офіс заводу виробника / Офіс
заводо-виробничества / Бранчпури заводуиа беришеи /
Дарзавуи заводуиа филиали / Шангупури чиндупури
индустриалуи / Завод Часов 4-12h / Часовице Чина-
индустриалуи

