






# Instruction



MAX 7W  
500 Lumen

Model: DL038-2-L7B  
Collection: Downlight  
Series: Zen



Recessed



**Montageanleitung:**

- Schauen vor Installation der Leuchte über der Hauptgeschalter den Strom ab
- Breiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Lochbohrer
- Verlegen Sie ein 20-2-40V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 20-2-40V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte an Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an
- Beistellen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz
- Bestreuen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for bulb-lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall also be connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення здійснюється при виникненні електричної мережі;
- Підготувати місце для установки співвідношення – непоказаний опір для вимірювання, подальше місце для наладки.
- Вивести до місця установки дроти живлення 70-240 V 50 Гц.
- Після цього дотримуватися наступних дій:
- Для підключення кабелю 220-240В 50 Гц, увімкнути пробудження діод заповнення, що також необхідно підключити.
- Встановити співвідношення в контактиний опір / подальше місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу у цоколь / зафіксувати її;
- Виконати подачу електричного струму до співвідношення і перемістити в його короткострі розпіл.

**Инструкция по установке:**

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки системы: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки проводка питания 220-240 В, 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в помещении.
- Подключить кабельники к клемм 220-240 В, 50 Гц. Если в кабельнике нет проводов, заземления, то необходимо установить дополнительный кабель заземления.
- Установить кабельники в монтажное отверстие посадочного места и надежно закрепить.
- Установить лампу и закрыть и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на кабельники и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelwerks / Manufacturer factory  
Vertrieb / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
produit / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Slibe  
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramón  
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Odmowa zaopła  
towania / Филі заводу виробника / Филиал  
завода-выпускающей / Виртупри заводуни болшиел/  
Датпозити заводуни филиали / Циндунгит циндунгитур  
циндунгитур / Рѣбѣлѣ кѣтѣлѣ / 分厂 分廠 分廠

