



Instruction



MAX 7W
400 Lumen

Model: DL2001-L7W
Collection: Downlight
Series: Phantom



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage müssen Sie die Leuchte an einer Wand mit einem Längsschnitt-Lamellenprofil montieren.
- Verlegen Sie ein 220-V/50-Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-V/50-Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte nicht an der Leuchte montiert werden soll, verbinden Sie die Leuchte mit dem Stromkabel.
- Bereiten Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Betätigen Sie eine Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The isolation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If there is a grounding wire, connect it to the ground.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Insert a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установившиеся отношения при выключенной электической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место – для накладных.
- Ввести к месту установки провод питания 2х0,75-2х0,50 ПП, в чью числу провод заземления (если он есть) – в заземление.
- Проверить соответствие маркировки проводов с требованиями, предусмотренными правилами, его также необходимо подписывать.
- Установить светильник: монтажное отверстие/посадочное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и маркировать ее.
- Выполнить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verwertung des Herstellerpatents / Manufacture factory
affiliates / Filiale des / usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fabrică / Fabrica de la / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramnã
/ Branch Factory / Oddělení Fabrik / Dimpna zavoda
izotvoritveni / Dlinis zavoda izotvoritveni / Dlinian
zavoda-vyrobnilnitska / Bvafabrik zavodnina boshnitsa /
Директор завода/на фирму / Директор підприємства
(директор) / 廠長 / 4-12 / 4-12 / 4-12 / 4-12 / China.

