



Instruction



MAX 7W
400 Lumen

Model: DL303-L7W
Collection: Downlight
Series: Phantom



Recessed



Montageanleitung:

- Schauen vor Installation der Leuchte über der Hauptgeschalter den Strom ab
- Berechnen Sie den Platz von, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für einen Einbauleuchte mit einer Montagebohrung und für Abschaltekontakt mit einem Werten Sie ein 20-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an
- Verbinden die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/slot and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співлінійна діяльність при виникненні електричної мережі;
- Підготував місце для установки співлінійної - непогаданий потік для вбудовування, подальше місце для нахилу;
- Вивести до місця установки дроти з напругою від 20-240V 50 Гц.
- Після закінчення роботи покласти дроти на місце і закрити їх.
- Протягнути кабель до ящика 220-240V 50 Гц, а в співлінійну прокладати дріт зазначеної, але також необхідно підключити.
- Встановити співлінійку в непогаданий отвір / подальше місце
- І надійно закріпити.
- Встановити лампу у цоколь / зафіксувати її;
- Виконати подачу електричного струму до співлінійки / перемикачів в кожний окремий роз'єм.

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки вентиляционной монтажной опрессовки для встраиваемых потолочных светильников - для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 20-40-40 50 Пд. в том числе проложить заземление, если оно имеется в светильнике.
- Подсоединить светильник к сети 220-240В 50 Гц. Если в светильнике нет заземления, то заземление должно быть выполнено отдельно.
- Установить светильник в монтажное отверстие потолочное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в светильник и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verreut de Herschelwerks / Manufacture factory
Affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
producteur / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Slibe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fábrica de ramón
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Druhá zároba
uvrovnění / Druh zároba výrobna / Druhin
zabato-vyrobnišnica / Bazarup zavaynitsa bezzimeci /
Zavaynitsa zavaynitsa finansiye / Zavaynitsa zavaynitsa
finansiye / Prib. Chas. 4-12h / 4-12h zavaynitsa
finansiye / Prib. Chas. 4-12h / 4-12h zavaynitsa

