



# Instruction



MAX 12W  
750 Lumen

Model: TR003-1-12W3K-W  
Collection: Track  
Series: Track



## Wall Lamps



### Montageanleitung:

- Sorgen Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Leuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Leuchtenbohrer.
- Wählen Sie ein 220-240V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsbohrung.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsbohrung hat, schließen Sie dies an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder an definierten Anschlussstellen.
- Bereiten Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

## Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for pendant-mounted lamps.
- Take 220-400 V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

## Інструкція з монтажу:

- [illegible]

**Инструкция по установке:**

- Установка светодиодная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных, неограниченное пространство для вертикальных, плоскостное для напольных.
- Внести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провода заземления, если он имеется в светодиодном.
- Подключить светодиоды к сети 220-240V 50 Гц. Если в светодиодном нет заземления, то заземление не требуется.
- Установить светодиоды в монтажное отверстие плоскостное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светодиоды и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelwerks / Manufacturier factory  
Affrète / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
producteur / Filial de la fábrica / Fábrica de fil / Sube  
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica da gamutà  
/ Branch Factory / Oddzial fabryka / Filialna zavoda  
изготовления / Dñst zavodu vyrobnykha / Dñstan  
zavoda-vyrobnykhiya / Bðtpruzh zavodykh bðmshes/  
Давателство заводиране фирмата / Чинувати цитирувати  
інформацію / Під час 4-ї дн / 4-й дн 4-го 4-го China.

