



Instruction



MAX 12W
800 Lumen

Model: TR003-1-12W4K-B
Collection: Track
Series: Track



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Leuchten mit einer Montagebohrung und für Abschaltschalter mit einem Leuchtsockel.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungsableitung hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bereiten Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення здійснюється при виникненні електричної мережі.
- Потужності місце для установлення співвідношення - потужності
 ліній для з'єднання, позначене місце для наладки.
- Вивести до місця установлення джерела живлення 220-240В 50 Гц.
- Підключити пристрій до мережі 220-240В 50 Гц. Лампа в співвідношенні працює тільки при заземленні, коли тиск необхідно підключити.
- Встановлює співвідношення в потужності отримати / позначене місце і надійно закріпити.
- Встановлює лампу у цоколь / зафіксувати її.
- Виповни ланку електричного струму до співвідношення і перевіряється в роботі, коли коректна робота.

Инструкция по установке:

- Установлю герметичная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготавливаю место для установки святильника: монтажное отверстие для встраиваемых, по диаметру, не более 200-240 мм.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в святильнике.
- Подготавливаю святильник к работе: 220-240V 50 Гц. Вводю в святильник кабель питания, подключаю его к клеммам, предназначенным для подключения и надежно закрепляю.
- Устанавливаю святильник в монтажное отверстие/монтажное место и надежно закрепляю.
- Устанавливаю лампу в цоколь и фиксирую ее.
- Включаю подачу питания на святильник и убеждаюсь в его корректной работе.

[illegible]

