



Instruction




1 x GU10 (50W);

Model: C016CL-01S
Collection: Ceiling & Wall
Series: Alfa



Ceiling Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage der Leuchte ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm erforderlich. Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Schließen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz an.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установить герметичность соединения при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки двигателя, монтажное отверстие для приращивания, посылочное место для наладки.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240 В/50 Гц, в том числе провод заземления 220-240 В/50 Гц в герметичном исполнении, пропустив его через отверстие в корпусе двигателя, и надежно подогнуть, установив герметичность в монтажном отверстии посылочное место, и надежно закрепить.
- Установить лампу в корпус и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на герметичность и убедиться в его корректной работе.

**Verrerie des Herselsteilwerks / Manufacture factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttrice / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramifica-
/ Branch Factory / Oddział Fabryki / Будино завод
изготовител / Філія заводу виробця / Филиал
завода-производителя / Будинок заводуна ботинишес/
Заводу заводна фирмиле / Заводуна підприємств
Латвія/Латвія 64-7128 / Чина**

