

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage der Leuchte ist eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm erforderlich. Bohren Sie die Bohrung mit einem Leuchtmittelbohrer in die Wand.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsabzweig zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungsabzweig hat, schließen Sie diesen an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am definierten Einbaupunkt mit dem Stromkabel.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.
- Benutzen Sie eine Glühlampe in der Fassung.
- Verändern Sie nie die Glühlampe.

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-400/50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-400V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.


- Установка світильника здійснюється при вимкненій електричній мережі,

- Підготувати місце для установки сепарильна - моніторингові отвір для вбудованих, поєднане місце для накладок.
- Вивести до місця установки жмут живлення 220-240V 50 Гц.
- Витягнути кабель живлення з розетки живлення 220-240V 50 Гц.
- Підключити до кабелю живлення кабель живлення сепарильну
- підключення до заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановити сепарильну в моніторингові отвір / поєднане місце і надійно зафіксувати.
- Встановити ленту ізоляції зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до сепарильна і переконатися в його коректній роботі.

- Установив сепаратина осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки сепаратина: монтажное отверстие для встраиваемых, плоскостное место - для накладных.
- Ввести в сеть установку провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в сепаратине.
- Подключить сепаратина к сети 220-240V 50 Гц. Если в сепаратине монтажное отверстие для встраиваемых, то сепаратина устанавливается и наклеивается на подготовленное место.
- Установив сепаратина в монтажное отверстие плоскостное место и наклеив на зажимы.
- Установив лампу в устье и фиксируя ее.
- Включить подачу питания на сепаратина и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelwerks / Manufacture factory affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttrice / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Sube-Fabrică / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica da ramunță / Branch Factory / Oddział wyrobnictwa / Dział wyroby tkanin / Діля заводу виробництва / Завод-аффіліативна / Бранчпури заводуи браншес / Дарзавору заводуи филиали / Шундирпур чиндіпурші

(transliteration) Чхэнь Чжэнь 6-7/2h / 申丁 申丁 申丁 申丁 - China.



Model: C022CL-L12B
Collection: Ceiling & Wall
Series: Alivar



Ceiling Lamps

