



# Instruction



MAX 7W  
470 Lumen

Model: C022CL-L7B  
Collection: Ceiling & Wall  
Series: Alivar



### Ceiling Lamps



**Montageanleitung:**

3. Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
4. Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Lampensockel: 220-240/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung.
5. Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungsableitung hat, schließen Sie dieses an.
6. Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
7. Bereiten Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
8. Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Step 6: Disconnect the lamp's mounting hole for built-in lamps and take 220-240V 50Hz power wires.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- [illegible]

**Инструкция по установке:**

- Установив герметичную опрессовку, приступаем к выключенной электросети.
- Подготавливаем место для установки сплит-системы, выполняем опрессовку, для встраиваемых, последнее место - для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240 V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в сплит-системе.
- Подсоединяем сплит-систему к сети 220-240 В 50 Гц. Если в сплит-системе нет заземления, то провод заземления подключаем к нулю.
- Устанавливаем сплит-систему в монтажное отверстие, последнее место и наклеиваем заземление.
- Устанавливаем лампу в цоколь и заземляем ее.
- Включаем подачу питания на сплит-систему и убеждаемся в его корректной работе.

**Verreiding en Herschellierwens / Manufacturer factory  
affiliates / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
produttore / Filial de la fabrică / Fábrica de filial / Sube  
Fabrica / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrice de annua  
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Офицна завода  
изготовления / Филм заводу виробника / Филиал  
завода-выпускающего / Відділкуп заводського господарства /  
Допозволені заводи фабрики / Установи підприємств  
виробничих / Підприємств КІТІН / Чунгчунг підприємств  
виробничих / 中國企業 / China.**

