



# Instruction



MAX 18W  
1000 Lumen

Model: C024CL-L18B  
Collection: Ceiling & Wall  
Series: Onda



## Ceiling Lamps



**Montageanleitung:**

- Schauen vor Installation der Leuchte über der Hauptgeschalter den Strom ab
- Berechnen Sie den Platz von, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für einen Einbauleuchte mit einer Montagebohrung und für Abschaltekontakt mit einem Werten Sie ein 220-240V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte im Erdungskabel mit, schließen Sie dieses an
- Verbinden die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

1. The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
2. Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
3. Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
4. Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
5. Install the lamp in the mounting hole/slot and secure tightly.
6. Install a bulb in the socket and fix the bulb.
7. Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- Установлює співлінійна діяльність при виникненні електричної мережі;
- Підготував місце для установки співлінійної - непогаданий потік для вбудовування, подальше місце для нахилу;
- Вивести до місця установки дроти з напругою від 20-240V 50 Гц.
- Після закінчення роботи покласти дроти назад у кабельний канал.
- Призначити працівника по адресі 292-468-50, який в спеціальну провідність для заземлення, що також необхідно підключити.
- Встановити співлінійні в контакти отвір / подальше місце
- І надійно зарекомендувати.
- Встановити лампу у цоколь / зафіксувати її;
- Виконати подачу електричного струму до співлінійної і перенести в кожне кінцеве роз'єдн.

**Инструкция по установке:**

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки вентиляционной монтажной опрессовки для испытательных, паспортное место - для начальных.
- Вывести к месту установки провода питания 20-40-40 50 Пд. в том числе проложить заземление, если оно имеется в помещении.
- Подготовить вентиляцию к числу 20-2-408 50 Пд. Если в помещении нет вентиляции, то необходимо установить вентиляцию, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию.
- Установить вентиляцию в монтажное отверстие паспортное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в шкафу и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на вентиляцию и убедиться в его корректной работе.

[illegible]

