


# Instruction




MAX 10W  
680 Lumen

Model: C027CL-L10W  
Collection: Ceiling & Wall  
Series: Dafne



### Ceiling Lamps



**Montageanleitung:**

3. Schalten Sie vor Installation die Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
4. Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Montagebohrer 230-240V/50Hz Stromkabel wenn möglich mit Erdungsableitung.
5. Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungsableitung hat, schließen Sie dieses an.
6. Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
7. Bestimmen Sie eine Gleichhöhe in der Raum.
8. Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a hole for the power supply cable.
- Take 220-240V, 50/60 Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V, 50/60 Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp into the mounting hole and secure it tightly.
- Install the power supply into the hole made by the built-in lamp.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- Ушкодження сітківки здійснюється при інтенсивній електричній мережі.
- Підтокувати місце для установки сітківки – нотаційний отвір для дренажу, пошкоджене місце для наладок.
- Виступає з місця установа прирост живлення 20-240V 30 Цл.
- Вихідні чіпські до заземлення, адрол живлення.
- Підключати сітківку до мережі 220-240V 50 Цл. Якщо в сітківку встановити сітківку в нотаційний отвір / пошкоджене місце і надійно закріпити.
- Встановити ланку у цюль з записками її.
- Виконати подачу електричного струму до сітківки і переноситися в його окремий розділ.

**Инструкция по установке:**

- Установившиеся правила осуществления при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие – для встраиваемых, посадочное место – для накладных.
- Внести к месту установки проводку питания 220-400 В, 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в светильнике.
- Подключить светильник к сети 220-400 В, 50 Гц. Если в светильнике отсутствует провод заземления, то после подключения подводящих проводов к клеммам светильника, необходимо проверить наличие и качество заземления в монтажном отверстии посадочного места.
- Установить лампу, если она предусмотрена.
- Установить лампу и закрыть люминесцентный светильник.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Vereinigtes Herschelwerks / Manufacture factory  
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
productore / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Şube  
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrice de annua  
Branch factory / Oddział Fabryka / Filialna zavoda  
изготовитель / Філія заводу виробника / Филин  
завода-вырбидельниці / Вулицьку заводчини бондмеш /  
Датэроув заводуц фабрыцы / Цуншунг діндршунг  
Цуншунгдунг / Рёб-Чанг-а-Гул / 中國絲綢總公司

