




Instruction



MAX 3W
580 Lumen

Model: C155-WL-02-3W-W
Collection: Ceiling & Wall
Series: Parma



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Leuchte muss eine entsprechende Bohrung in der Wand oder im Decken-Lampenschirm vorhanden sein.
- Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення між інтенсивністю електричної мережі;
- Підготував місце для здійснення співвідношення наждакми, отвір для вбудовування пологового місця для наждакми, втручання в систему водопостачання; вилучив 20-30 Гц, втручання в систему водопостачання; вилучив 20-30 Гц, втручання в систему водопостачання; вилучив 20-30 Гц, втручання в систему водопостачання;
- Призначення співвідношення за чергою 220-240 В. Якщо в співвідношенні передається від завантаження, то вартість необхідно призначити.
- Встановлення співвідношення між потужності / пологове місце і надійно зарекомендувалися;
- Встановлення лампи у вигляді з'ясувати її;
- Виконати ланку електричного струму до співвідношення і переконавшись, що його коректний рідот.

Инструкция по установке:

- Установить герметичность соединения при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки двигателя, монтажное отверстие для прищипывания, пусковое место для наладочных.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240 В/50 Гц, в прочее провода заземления 220-240 В/50 Гц в соединение.
- Проверить правильность подключения проводов питания, пускового провода питания, заземления, его изоляцию необходимо подогнуть, установить герметичность в монтажное отверстие, пусковое место и надежно загерметизировать.
- Установить лампу в уголок и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на герметичность и убедиться в его корректной работе.

**Verrerie des Herschelwerkes / Manufacture factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramniti
/ Branch Factory / Oddział Fabryki / Бирма завода
изготовителю / Філія заводу виробця.** **Філіал**
завода-виробництва / **Бірматрі заустанія бєрмїшец /**
Виремітєрє заустанє фирмили / **Заводський підприємств**
(установи) / Заводъ фабрика / **Учреждение фабричное**

