


# Instruction




1 x GU10 (35W)

Model: DL007-1-01-W  
Collection: Downlight  
Series: Gyps Modern



Recessed



**Montageanleitung:**

- Sollten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschalteinheiten mit einem Lampschacht, 220-240V/50Hz-Stromkabel, wenn möglich mit Einbaugabel, zum Einbau.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz-Stromkabel, wenn die Leuchte ein Einbaugabel hat, schließen Sie dieses an.
- Bereiten Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Ort vor.
- Bestimmen Sie eine glühbirne in der Passgröße.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- **Switched off.** The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- **Secure the lamp.** To install the lamp, a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- **Take 220-240V/50Hz power wires,** including a grounding wire if any, out to the installation place.
- **Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network.** If the lamp is connected to the power supply, it shall be connected to the power supply in the following way:
  - Insert the ground wire in the ground terminal and secure tightly.
  - Insert a bulb in the socket and fix the bulb.
- **Switch on power supply** to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- [illegible]

**Инструкция по установке:**

- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника, монтажное отверстие для встраиваемых, посеребренное, диаметром 70-70,4 мм.
- Вставить в место установки провода питания 2x0,4-0,5 мм<sup>2</sup> PL, в том числе провод заземления, если он имеется в светильнике.
- Проверить, чтобы провода не были повреждены, и убедиться, что они не препятствуют проходу заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светильник в монтажное отверстие посеребренное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Установить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verlenging des Herstellertages, Manufacturer factory  
 affilierter / Filiale des l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
 produktore / Filial de la fabrică / fábrica de fabrica / Sube  
 Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fábrica de ramunã  
 / Branch Factory / Oddział Fabryka / Družina závođa  
 vzrobovalnega / Dlini zavodu proizvodni / Dlinini  
 zavoda/zavodshchnika / Бүлэгүүд зэрлэгдлийн /  
 Zavodskoye zavodskaya firmenya / Zavodskiy podprilnyy  
 (underfactory) / Фаб.Зав.Ф-лЗав. Чувств. Зав. China.

