



Instruction



MAX 9W
750 Lumen

Model: DL013-6-L9W
Collection: Downlight
Series: Phill



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für die Montage müssen Sie die Leuchte mit einer Montagebohrung und mit einem Lampensockel.
- Verlegen Sie ein 220-400V Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-400V Stromkabel. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie diese an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Betätigen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити світильники за допомогою при інженерній електричній мережі.
- Підготувати місце для установки світильника на настінній підставі для вбудовування, поєднане місце для підвісання, 50 Гц, в разі чому під'єднання знову виліт в одній лінії.
- Підключити світильник до мережі 220-240 В, 50 Гц, якщо в світильнику переключення для заведення, його типу, необхідно підключити.
- Встановити світильник в потрібний отвір / поєднане місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу у світильник / зафіксувати її.
- Включити подачу електричної струму до світильника і перевірити, в якій частоті працює світло.

Инструкция по установке:

- Установить герметичная оплывающего при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки вентилятора, монтажное отверстие для приточных, всасывающих и для нагнетания.
- Вырезать к месту установки вентилятора пилы 200-240 мм ЦД.
- Проверить правильность установки вентилятора в вентиляционное отверстие.
- Проверить, что 200-240 мм ЦД в вентиляционном отверстии не препятствуют воздушному потоку, а также не вызывают его обратного подсоса.
- Установить вентиляторы в монтажное отверстие, монтажное отверстие и нагнетание закрыть.
- Установить вентилятор в шахту и зафиксировать ее.
- Установить подачу питания на вентиляты и убедиться в его корректной работе.

*Verreting des Herschelewerkes / Manufacture factory
affilée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramifica-
ção / Branch Factory / Oddział Fabryka / Фабрика завода
изготовителя / Filial zavoda proizvođača / Філіал
завода-виробничого / Виродил закладник виробництва /
Датировано заводом-фирмой / Приурочено підприємству /
Идентифицировано / Сделано в / Произведено в / Страна*

