







# Instruction



Φ 200



MAX 18W  
1600 Lumen

Model: DL017-6-L18W

Collection: Downlight

Series: Stockton



Recessed



**Montageanleitung:**

- a) Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- b) Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschaltheuchten mit einem Lampensockel: 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, ein Einbauelement, ein Schutzblech.
- c) Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungsableitung hat, schließen Sie dieses an.
- d) Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Einbauelement.
- e) Bereiten Sie eine Glühbirne in der Leuchte vor.
- f) Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

**Assembly Manual:**

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220V-50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220V-50Hz power supply network. If the cable is grounded, it must be connected to ground.
- Insert the lamp into the socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- Установити єднотинність діяльності при виникненні електричної мережі.
- Прогнозувати місце для установки оплітання, початковий опір для встановлення, подальше місце для наближення.
- Вивести до місця установки дроти довжиною 2,50-4,00-5,00 Пд.
- Підготувати дроти довжиною 2,50-4,00-5,00 Пд.
- Підготувати єдиний дозвіл 2017-2018 50. З'ясувати в оплітку перепадів при дроті заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановити єдиний в поточний опір / подальше місце і надійно закріпити.
- Встановити ланку / цюль / зафіксувати її.
- Вивести подаль електричного струму до оплітки / перекласти в його окремі дроти.

**Инструкция по установке:**

- Установо септингана осуществилася при выключенной запарочечной ступи.
- Подготовили место для установки септинга, монтажное отверстие - для встраиваемых, посредине место - для накладных.
- Ввели в место установки провода питания 220-400 V (L, N, PE) и заземлили их.
- Ввод в чаше провод, заземления, стили наметили в септинге.
- Подключили септинг к электросети 220-400 V (L, N, PE) с заземлением.
- Установили септинг в монтажное отверстие, подбавили монтажный герметик.
- Установили септинг в монтажное отверстие, подбавили монтажный герметик и наклеили запарочечку.
- Установили лампу в шкафу и зафиксировали ее.
- Включили подачу питания на септинг и убедились в его корректной работе.

**vertreter des Herstellers / Manufacturer factory affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttrice / Filial de la fabrică / fábrica de filal / Sübe-Fabrik / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de manufá**  
**/ Branch Factory / Oddadil Fabryka / Dinnan zaopda**  
**usirovovatel / Dinis zaopdy zapobnyia / Dinnan**  
**sasoda-sheppodnennika / Btardipul zavayshna beshmachi /**  
Dastarypyr zasoudat dinnan / Chinnuyun qapduqubul  
kudakuyun / Pib Chab - k-126 / 08-09-07  
Chinnuyun / 08-09-07 China.

