


Instruction




MAX 8W
650 Lumen

Model: DL031-2-L8W
Collection: Downlight
Series: Zoom



Recessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über der Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Lampensockel: 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte mit Erdungsableitung hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Belegen Sie eine Glöhbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- **Installation:** To install the lamp, a mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220V-50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220V-50Hz power supply network. If the power supply is grounded, the lamp should be connected to ground.
- Insert the lamp into the socket and secure tightly.
- Insert a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити єднотинність діяльності при виникненні електричній мережі.
- Прогнозувати місце для установки оплітання - початковий отвір для вбудовування, подальше місце для наступних.
- Вивести до місця установки дроти довжиною 2,50-4,00-5,00 Пд.
- Підготувати кабель до роботи 2017-2018 50 Пд. Вести в оплітку.
- Прогнозувати місце для установки оплітання - початковий отвір для вбудовування, подальше місце для наступних.
- Встановити єднотинність в поточний отвір / подальше місце і надійно закріпити.
- Встановити ланку / цюль / зафіксувати її.
- Вивести подальше електричний струм до оплітки / переконатися в його коректній роботі.

Инструкция по установке:

- Установку герметичная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки герметичной монтажное отверстие - для встраиваемых, посредине место - для накладных.
- Вставить в место установки провода монтажные 220-400 V (2L).
- В это время провод, заземления, стили не касается с герметичной.
- Подключить герметичную к сети 220-400 V (2L) и (N) с помощью провод.
- Установить герметичную в монтажное отверстие (монтажное место и наклеить герметик).
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Venture des Herschelwerfts / Manufacturer factory affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttrice / Filial da fábrica / Fábrica de filal / Sübe-Fabrik / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de manufá

/ Branch Factory / Oddadil Fabryka / Dinnun zaopda usrovoerenn / Dinu saozny zapobnina / Odnna zasada zasado-zapobnarnika / Bznapudj zayevnaya brenniatse / Динапуоу заопдад диннаса / Цуннуджун цанпуджушх брэнниатсе / Pib Chaka - K-ITC / 皮卡克 - 奇达客 / China.

