



# Instruction



MAX 8W  
650 Lumen

Model: DL034-2-L8B  
Collection: Downlight  
Series: Yin

☐ Recessed

**Montageanleitung:**

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Breiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlussschalter mit einem Lochbohrer ein 20-24/50H Strombohr, wenn möglich mit Erdungsbohrung einbohren.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240/50H Stromkabel. Wenn die Leuchte an der Montagebohrung nicht schließen Sie dieses an. Bestenfalls kann die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz in der Leuchte montiert werden.
- Bestreuen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

## Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for bulb-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/bulb seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

### Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідносна діяльність при виникненні електричної мережі;
- Підготував місце для установки співвідносна - монтажний отвір для встановлення, подальше місце для нахилу;
- Вивести до місця установки дроти напруги 220-240V 50 Гц.
- Після цього для заземлення дроти 220-240V 50 Гц. йдуть у спеціальну коробочку для заземлення, але також необхідно підключити.
- Встановити співвідносна в монтажний отвір, подальше місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу у цоколь і зафіксувати її;
- Включити подачу електричного струму до співвідносна і перенести в його коробочку роз'єдн.

**Инструкция по установке:**

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки системы: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки проводка питания 20-240 V/50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в помещении.
- Подключить кабельники к клемм 220-240 V/50 Гц. Если в кабельнике нет проводов, заземления, то необходимо установить дополнительный кабель заземления.
- Установить кабель в монтажное отверстие, подключить питание и надежно закрепить.
- Установить лампу и закрыть и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verreut de Herschelwerks / Manufacture factory  
 Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
 produitoare / Filial de la fabrică / fábrica de filal / Sñbe  
 Fabrika / Cehang fabrik / Branch Factory / Fabrika de ramnã  
 / Branch Factory / Oddadai Fabrika / Oimnã zaopa  
 izotavotenn / Filn zaopa voprobniã / Oimnã  
 zaopa-voprobniã / Bãdruip zaupennã bõimnã /  
 Dazapova zaopa-dn filnã / Cũnũpũn dũnũpũn  
 dũnũpũn / Pũt Cũnũpũn dũnũpũn Cũnũpũn  
 Cũnũpũn / Cũnũpũn Cũnũpũn Cũnũpũn

