



Instruction



1 x GU10 (50W)

Model: TR010-1-GU10-W
Collection: Track
Series: Track



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Scharfen Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an den Sie die Leuchte anbringen wollen: Für einen guten Sitz der Leuchte ist eine entsprechende Bohrung im Unterputz-Lampensockel notwendig.
- Wählen Sie ein 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbau.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte angeschlossen ist, schalten Sie die Leuchte ein.
- Bereiten Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz vor.
- Befeuchten Sie eine Glimmlinse in der Fassung.
- Scharfen Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp; a mounting hole for bulb-in-lamps and a seat to surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити світильники за допомогою при інженерній електричній мережі.
- Підготувати місце для установки світильника на настінній підставі для вбудовування, поєднане місце для підвісання, 50 Гц, в разі чому під заземлення його вилі в 40 В.
- Підключити світильник до мережі 220-240 В. Як ішло в світильнику, передаючи дріт заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановити світильник в потрібний отвір / поєднане місце і надійно закріпити.
- Встановити лампу у соплівку / зафіксувати її.
- Включити подачу електричної струму до світильника і перевіряючи в його корисну роботу.

Инструкция по установке:

- Установи герметичная оплотнения при выключенной электрической сети.
- Подготови место для установки святильника, монтажное отверстие для герметичных, покладное место – для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 2x0,40x50 ПП, в прочее время заземления 2x0,40x50 ПП в святильнике.
- Провери, чтобы провод заземления не был соединен с проводом питания, заземления, его концы необходимо подогнуть, установить святильник в монтажное отверстие, покладное место, и надежно закрепить.
- Установи лампу в цоколь и зафиксировал ее.
- Провери подачу питания на святильник и убедился в его корректной работе.

Verwertung des Herstellertitels „Manufacturer factory affilée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttrice / Filial de la fabrică / Fabrica de filă / Sube Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramificação / Branch Factory / Oddział Fabryki / Бирма завода изготвятели / Filia závodu výrobního“ (Бирма завода-виробничества / Бірмупі заводівна виробництво бєлншес / Верхуваніс заводівна фирмили / Заводівні підприємстві)
Датумуададіт: 04-11-2017 / 04.11.2017 Чина:

